



G-Tek® X-Treme™

18G Tricot sans couture XREY® gant mélangé avec poignée en mousse de nitrile enduit sur la paume et les doigts - Coupe B.

- Exempt de verre et d'acier, éliminant l'irritation et réduisant les émissions de CO2.
- Revêtement de paume en mousse durable qui excelle dans des conditions sèches, humides ou grasses. Exceller dans toutes les conditions.
- Dexterité exceptionnelle
- Jauge : 18
- La fibre XREY™ a été spécialement développée pour fournir un produit plus léger, plus confortable et résistant aux coupures en éliminant le besoin d'acier ou de fibre de verre tout en offrant des niveaux de performance ultra-élevés
- Revêtement : Mousse de nitrile



4X42B

Données techniques

Couleur	--
Tailles disponibles	--
Emballages	Paquet en vrac
Emballé	6/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	--
Matériau de la doublure	--
Revêtement	Nitrile
Couleur du revêtement	Black
Couverture du revêtement	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Mousse
Jauge	18
Manchette	Poignet tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot sans couture
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	--

Données de performance

Niveau de coupe	--
Niveau d'abrasion ANSI	--
Niveau de perforation ANSI	--
Niveau d'impact ANSI	--
Niveau de chaleur de contact ANSI	--
EN 388	4X42B
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

Instructions d'entretien

Il est conseillé de nettoyer les gants dans de l'eau tempérée à une température maximale de 40 ° C. Un détergent doux non ionique doit être utilisé. Un séchage un temps de 5 à 10 minutes devrait être utilisé. Séchage par culbutage à basse température - température maximale 140°F (60°C)