



## Uniform Technology™ Staticon Long ESD Labcoat

- Staticon Fabric 98% Polyester / 2% Carbone
- Collier de revers
- Trois poches de patch
- Snaps à l'ouverture avant
- Mise à la terre claquer sur la poche de la taille
- Fermeture de poignet snap
- La mise à la terre s'enclenche à l'intérieur de la couture de l'épaule
- Passages latéraux et fentes latérales d'ourlet pour l'accès de poche
- Fente de stylo dans la poche de la poitrine
- Conformité sûre de l'ESD à l'ANSI/ESD S20.20-2014 Vêtement de contrôle statique pouvant être mis à la terre



## Données techniques

Couleur	Royale
Tailles disponibles	XS-5XL
Emballages	Emballé par caisse
Emballé	1/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Poids du boîtier (kg)	0.91
Pays d'origine	Mexique
Type de vêtements	Manteaux de laboratoire
Tissu	Staticon
Fermeture	Boutons-pression
Construction	À l'épreuve des DES
Certifications	Conforme à la TAA
Circularité des produits	Réutilisable / Lavable

## Données de performance

Salle blanche ISO	
ANSI/ESD S20.20	Groundable Static Control
	Garment
	< 1x10°Ω Point to groundable
	point
Résistant à la température	
Propriété du contrôle statique	Static Dissipative

## Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à porter, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne de l'usure est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures à glissière et tous les boutons-pression sont fermés. Utilisez du savon moins dur (savons alcalins au lait ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Culbutage sec modéré (140 °F). Après séchage, séchez le froid pendant 5 minutes. Pas de fer.



